

Ilmo Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitações do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão - PE

Referência: Concorrência 02/2017

Processo nº 23303.000316/2016-68

ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME, inscrita no CNPJ sob o número 18.833.214/0001-04, com sede na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4884, loja 04, Jaboatão dos Guararapes-PE, vem respeitosamente, por meio do seu sócio proprietário infra-assinado, com fundamento no disposto no artigo 109, Inciso I, Alínea a, da Lei nº 8.666/93, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO, em sede do processo licitatório da referência, contra decisão da ilustre CEL, prolatada nos termos da Ata de Julgamento de Proposta de Preço, publicada no Diário oficial da União nº 115, de 19 de junho de 2017.

I – DA TEMPESTIVIDADE

Considerando a data da divulgação da decisão questionada e o prazo recursal estabelecido no Inc. I do art. 109 da Lei nº 8.666/93, é imperioso que a nobre Comissão preze pelo conhecimento da presente peça recursal, protocolada dentro do prazo estabelecido.

II – DOS FATOS

A Comissão Especial de Licitações (CEL) do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão - PE tornou pública licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, nº 02/2017, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação de “empresa especializada na execução de reforma completa da residência estudantil do Campus Petrolina Zona Rural do IF Sertão – PE”, com abertura da sessão para entrega dos envelopes de habilitação e de proposta para o dia 28 de abril de 2017.

Na data retro, após recebimento dos envelopes das licitantes interessadas, a CEL suspendeu a sessão para análise das documentações e posterior divulgação da habilitação e/ou inabilitação. No dia 08 de maio de 2017 foi divulgado a Ata de Julgamento da Fase de Habilitação onde considerou a EngTec Engenharia e Serviços Técnicos Ltda-ME, entre outras, HABILITADA no referido certame. Após os prazos de recursos e de contrarrazões, estabelecido no Inc. I do art. 109 da Lei nº 8.666/93, foi divulgado, em Diário Oficial da União do 26 de maio de 2017, a data de abertura das propostas para o dia 31 de maio de 2017, onde a comissão suspendeu a sessão para analisar as propostas credenciadas.

A CEL divulgou na Ata de Julgamento de Propostas de Preço, no dia 16 de junho de 2016, as empresas que foram consideradas classificadas, a saber:

- CONSTRUTOTA MVC LTDA;
- CCL CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA;
- AB ENGENHARIA LTDA;
- ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA;
- BLOKO ENGENHARIA LTDA; e
- GOITÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA.

III – DO MÉRITO

Com base **nos arquivos digitais fornecidos** pela ilustre CEL do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Sertão – PE, esta RECORRENTE opõem-se a decisão de HABILITAR as empresas CONSTRUTORA MVC LTDA, AB ENGENHARIA LTDA, CCL CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, BLOKO ENGENHARIA LTDA e GOITÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, ingressando com Recurso Administrativo o qual serão devidamente comprovados os Fatos Supervenientes da Habilitação da empresa, como ficará fartamente comprovado.

1º) Contra HABILITAÇÃO da **Construtora MVC Ltda:**

Após a análise da proposta fornecida pela referida empresa, verificou-se que a ilustre CEL não percebeu que:

- a) Na planilha orçamentária existem itens de mesmos serviços, mas com valores diferentes, conforme a seguir apontado, o que caracteriza irregularidade no certame ao ferir o princípio de isonomia entre os licitantes:


- Item 2.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 27,82 (código 93358):

2		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M²			27,82
	93316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000	13,91	27,82

- Item 14.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 27,82 (código 93358):

14.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M²			27,82
	88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.000	13,91	27,82

- Item 15.47 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (esgoto): o preço informado para o serviço de escavação de valas foi de R\$ 55,03 (código 93358):



15.47	741041	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (REGISTRO)	UND			124,59
	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO FOSSA SEPTICA	UN	1,000	21,32	21,32
	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,023	332,55	7,59
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,900	16,90	32,11
	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,650	13,91	22,95
	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,017	241,22	3,98
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,216	55,03	11,89
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	219,98	3,96
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800	0,39	0,31
	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 15 X 10 X 20 CM	UN	75,886	0,27	20,49

- Item 15.48 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (registro): o preço informado para o serviço de escavação de valas foi de R\$ 55,03 (código 93358):

15.48	74104001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (REGISTRO)	UND			124,59
	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPEÇÃO FOSSA SEPTICA	UN	1,000	21,32	21,32
	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,023	332,55	7,59
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,900	16,90	32,11
	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,650	13,91	22,95
	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,017	241,22	3,98
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,216	55,03	11,89
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	219,98	3,96
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800	0,39	0,31
	7258	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 15 X 10 X 20 CM	UN	75,886	0,27	20,49

Conclui-se, então, que o serviço de escavação de valas (código 93358) possui valores divergentes, ora de R\$27,82, ora de R\$55,03, o que caracteriza irregularidade e vício de proposta.

b) Há incoerência em determinados coeficientes das composições utilizadas, como a seguir demonstrado:

Considerando-se os coeficientes para os seguintes serviços, retirados do Sistema Nacional de Preços e Índices - SINAPI:

- “Escavação manual de vala” (item nº 93358): apresenta coeficiente 3,956 de horas trabalhadas para executar o serviço de escavação de 1m³ de vala;
- “Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado” (item nº 55835): apresenta coeficiente de 3,5 de horas trabalhadas para executar o serviço de reaterro de 1m³ de vala;

Observa-se, claramente, que se resguarda uma coerência entre os coeficientes, visto que, regra geral, o tempo gasto para executar a escavação de 1m³ de material é maior do que o utilizado para realizar o reaterro.

Entretanto, na composição do item 2.1 – “Escavação manual de valas” da empresa supracitada, a licitante estipula um coeficiente de 2,0 horas trabalhadas para executar o serviço de escavação de 1m³ de vala e na composição do item 2.2 – “Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado”, usa o mesmo coeficiente fornecido pelo SINAPI (3,5 horas), o que, na prática, não ocorre, sendo o tempo de escavação bem menor do que o de reaterro, neste caso.

Portanto, verifica-se que existe uma discrepância dos tempos necessários para execução dos serviços de escavação e reaterro, sendo necessário, assim, comprovação técnica de que a Construtora MVC Ltda, executará os referidos serviços com os coeficientes descritos na proposta.

2º) Contra a HABILITAÇÃO da empresa **AB Engenharia Ltda:**

Após a análise da proposta fornecida pela referida empresa, verificou-se que a ilustre CEL não percebeu que:

- a) Na planilha orçamentária existem itens de mesmos serviços, mas com valores diferentes, conforme a seguir apontado, o que caracteriza irregularidade no certame ao ferir o princípio de isonomia entre os licitantes:

- Item 2.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 45,40 (código 93358):

2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	M ³			45,40
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	H	3,264	13,91	45,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				

- Item 14.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 45,40 (código 93358):

14.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M ³			45,40
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,264	13,91	45,40

- Item 15.47 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (esgoto): o preço informado para o serviço de escavação de valas foi de R\$ 31,70 (código 93358):

15.47	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (ESGOTO)	UND			100,88
	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X6CM P/CAIXA INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UN	1,000	17,48	17,48
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMPUÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,023	332,55	7,58
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,568	16,90	26,49
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,361	13,91	18,93
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,017	197,80	3,26
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2015	M3	0,216	31,70	6,85
	CONCRETO PCC - 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	180,38	3,25
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800	0,30	0,24
	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886	0,22	16,80

- Item 15.48 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (registro): o preço informado para o serviço de escavação de valas foi de R\$ 31,70 (código 93358):

15.48	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO (REGISTRO)	UND			100,88
	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X6CM P/CAIXA INSPEÇÃO/FOSSA SEPTICA	UN	1,000	17,48	17,48
	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMPUÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,023	332,55	7,58
	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,568	16,90	26,49
	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,361	13,91	18,93
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	0,017	197,80	3,26
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2015	M3	0,216	31,70	6,85
	CONCRETO PCC - 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,018	180,38	3,25
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,800	0,30	0,24
	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,886	0,22	16,80

Conclui-se, então, que o serviço de escavação de valas (código 93358) possui valores divergentes, ora de R\$45,40, ora de R\$31,70, o que caracteriza irregularidade e vício de proposta.

wa

3º) Contra a HABILITAÇÃO da empresa CCL Construções & Consultoria**Ltda:**

Após a análise da proposta fornecida pela referida empresa, verificou-se que a ilustre CEL não percebeu que:

a) A licitante não apresentou as composições de preços unitários de forma a contemplar todos os itens da planilha orçamentária de referência. A empresa apresentou, apenas, as composições unitárias elaboradas pelo IF-Sertão e mais algumas da referida planilha, descumprindo então, o disposto no Item 8.1.4.2, combinado com o 10.12.2 do Edital.

Não foram apresentadas as composições dos seguintes itens:

1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.10, 1.13, 1.16, 1.17, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.3, 4.4, 4.5, 5.2, 5.4, 5.5, 6.4, 6.5, 7.1, 7.3, 7.5, 8.8, 8.9, 8.10, 9.1, 10.1, 11.1, 11.2, 11.4, 11.11, 12.3, 13.1, 13.2, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.6, 14.7, 14.9, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14, 15.15, 15.16, 15.19, 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.26, 15.28, 15.29, 15.32, 15.33, 15.34, 15.36, 15.37, 15.38, 15.39, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 15.46, 15.47, 15.48, 16.8, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.20, 16.24, 16.32, 16.33, 16.34, 16.35, 16.36, 16.38, 16.39, 16.40, 16.41, 16.42, 16.44, 16.45, 16.46, 16.47, 16.54, 16.55, 16.56, 16.57, 17.1.

b) A proposta apresentada pela empresa apresenta vícios nas composições 016 e 017, itens 7.2 e 7.4 respectivamente, o que impossibilita sua análise e entendimento, descumprindo o Item 10.12 combinado com o 10.12.2 - *Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;*

c) A licitante ainda apresentou divergências das informações prestadas na Composição do BDI, descumprindo o Item 8.1.5, 8.1.5.1, 8.1.5.5 e 8.1.5.6, combinado com o 10.12.4, conforme abaixo descritos:

- Conforme o Art. 1º da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015 que modifica a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011:

"Art. 1o A Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: (Vigência)

"Art. 7o Poderão contribuir sobre o valor da receita bruta, excluídos as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991:

....." (NR)

"Art. 7o-A. A alíquota da contribuição sobre a receita bruta prevista no art. 7o será de 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento), exceto para as empresas de call center referidas no inciso I e as constantes dos incisos III, V e VI, todos do caput do art. 7o, que contribuirão à alíquota de 3% (três por cento)."

I - (Revogado pela Medida Provisória nº 774, de 2017);

II - (Revogado pela Medida Provisória nº 774, de 2017);

III - as empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal, intermunicipal em região metropolitana, intermunicipal, interestadual e internacional enquadradas nas classes 4921-3 e 4922-1 da CNAE 2.0;

IV - as empresas do setor de construção civil, enquadradas nos grupos 412, 432, 433 e 439 da CNAE 2.0;

V - as empresas de transporte ferroviário de passageiros, enquadradas nas subclasses 4912-4/01 e 4912-4/02 da CNAE 2.0;

VI - as empresas de transporte metroferroviário de passageiros, enquadradas na subclasse 4912-4/03 da CNAE 2.0;

VII - as empresas de construção de obras de infraestrutura, enquadradas nos grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0;

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO);

X - (VETADO);

XI - (VETADO);

XII - (VETADO);

XIII - (VETADO);" (GRIFOS NOSSOS)

Verifica-se que para as empresas optantes a contribuir através da alíquota do CPRB, deverão contribuir com 4,5% do valor da Receita Bruta.

Em desacordo com a referida Lei, a empresa CCL Construções & Consultoria Ltda. utilizou a alíquota de 3,5% em sua Composição de BDI.

- Com base no faturamento anual bruto da empresa CCL Construções, conforme informado no Balanço Patrimonial anexo

a Documentação de Habilitação, que foi de R\$ 3.397.345,76 (três milhões, trezentos e noventa e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos), observa-se que as alíquotas informadas na composição do BDI estão em desacordo com a legislação tributária vigente para as empresas enquadradas com ME/EPP do Simples Nacional. A correta tributação, conforme Anexo IV da Lei Complementar 123/2006 do Simples Nacional, seria as abaixo relacionadas:

ISS: 5,00%

PIS: 0,55%

COFINS: 2,59%

- Verific-se, ainda, que não foi informado na Composição de BDI os percentuais estipulados para GARANTIA E RISCO.
- Quanto aos Encargos Sociais, as empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, Incra, Salário Educação), conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei Complementar 123/2006. Na composição apresentada pela empresa CCL Construções & Consultoria Ltda. foram observados valores para os Encargos Sociais Básicos, tais como INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, os quais deveriam estar zerados, e o INSS, também, teria que ser zerado, pois, na Composição do BDI, a empresa opta pela tributação pelo CPRB.

4º) Contra a HABILITAÇÃO da empresa **Bloko Engenharia Ltda.**

Após a análise da proposta fornecida pela referida empresa, verificou-se que a ilustre CEL não percebeu que:

- a) Na planilha orçamentária existem itens de mesmos serviços, mas com valores diferentes, conforme a seguir apontado, o que caracteriza irregularidade no certame ao ferir o princípio de isonomia entre os licitantes:

ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME

Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4884 - Lj. 04, Candeias - Jaboatão dos Guararapes/PE
CNPJ 18.833.214/0001-04 - I.MUN. 972.735-3 - E-mail: cplustosa@engtecltda.com.br - Fone: 81.3093-3734

- Item 2.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 48,98 (código 93358):

ITEM	CODIGO	FONTE	Discriminação de Serviços	UND	QUANT	UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	243,59	48,98	61,85	15.066,52

COMPOSIÇÃO DE PREÇO:

COD	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	UNIT	COEF	TOTAL
66316	SINAPI	C MO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74	3,11	48,98

- Item 14.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 48,98 (código 93358):

ITEM	CODIGO	FONTE	Discriminação de Serviços	UND	QUANT	UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
14.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,40	48,98	61,85	24,74

COMPOSIÇÃO DE PREÇO:

COD	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	UNIT	COEF	TOTAL
66316	SINAPI	C MO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74	3,11	48,98

- Item 15.47 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (esgoto): o preço do serviço informado para escavação de valas foi de R\$ 62,28 (código 93358):

ITEM	CODIGO	FONTE	Discriminação de Serviços	UND	QUANT	UNIT S/BDI	UNIT C/BDI	TOTAL
15.47	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO (REGISTRO)	UND	24,00	111,34	140,60	3.374,40

COMPOSIÇÃO DE PREÇO:

COD	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	UNIT	COEF	TOTAL
94999	SINAPI	C S	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	226,33	0,02	4,07
6067	SINAPI	C S	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	22,24	1,00	22,24
1376	SINAPI	I MT	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,36	0,80	0,29
66309	SINAPI	C MO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	1,61	31,13
66316	SINAPI	C MO	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74	0,50	7,87
7256	SINAPI	I MT	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,27	75,89	20,49
67335	SINAPI	C S	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	339,81	0,02	7,75
66030	SINAPI	C S	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	245,47	0,02	4,05
93358	SINAPI	C S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	62,28	0,22	13,45

- Item 15.48 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção



(registro): o preço do serviço de escavação de valas informado foi de R\$ 62,28 (código 93358)

ITEM	CODIGO	FONTE	Discriminação de Serviços	UND	QUANT	UNIT.S/BDI	UNIT.C/BDI	TOTAL
15.48	74104/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TLILO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FLUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO(REGISTRO)	UND	12,00	111,34	140,60	1 687,20

COMPOSIÇÃO DE PREÇO:

CÓD	TABELA	TIPO	DESCRIÇÃO	UND	UNIT	COEF	TOTAL
9489	SINAPI	C S	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	226,33	0,02	4,07
9007	SINAPI	C S	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	22,24	1,00	22,24
1379	SINAPI	I MT	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,36	0,80	0,29
88309	SINAPI	C MO	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	1,61	31,13
88316	SINAPI	C MO	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,74	0,60	7,87
7256	SINAPI	I MT	TLILO CERAMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM	UN	0,27	75,89	20,49
07335	SINAPI	C S	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇOMASSA Ú NICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTUR ADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2014	M3	339,81	0,02	7,75
68630	SINAPI	C S	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETO NEIRA 400 L. AF_08/2014	M3	245,47	0,02	4,05
93358	SINAPI	C S	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	62,28	0,22	13,45

Conclui-se, então, que o serviço de escavação de valas (código 93358) possui valores divergentes, ora de R\$48,98, ora de R\$62,28, o que caracteriza irregularidade e vício de proposta.

- b) A licitante supracitada apresentou divergências das informações prestadas na Composição do BDI, descumprindo o Item 8.1.5, 8.1.5.1, 8.1.5.5 e 8.1.5.6 combinado com o 10.12.4.

Com base no faturamento anual bruto da empresa Bloko Engenharia Ltda, constante no Extrato de Apuração do Simples Nacional, de R\$ 170.298,81 (cento e setenta mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos), observamos que as alíquotas informadas na composição do BDI estão em desacordo com a legislação tributária vigente para as empresas enquadradas com ME/EPP do Simples Nacional. Onde a correta tributação, conforme Anexo IV da Lei Complementar 123/2006 do Simples Nacional, seria as abaixo relacionadas:

ISS: 2,00%

PIS: 0,00%

COFINS: 1,28%



c) Não foi identificado junto a proposta a Composição de Encargos Sociais, estando em desacordo com o Item 8.1.5.6 do Edital.

5º) Contra a HABILITAÇÃO da empresa **Goitá Construções e Serviços**

Ltda:

Após a análise da proposta fornecida pela referida empresa, verificou-se que a ilustre CEL não percebeu que:

a) Na planilha orçamentária existem itens de mesmos serviços, mas com valores diferentes, conforme a seguir apontado, o que caracteriza irregularidade no certame ao ferir o princípio de isonomia entre os licitantes:

- Item 2.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 52,28 (código 93358):

ITEM:	2.1					
CÓDIGO:	93358					
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - AF_03/2016						
		UNID.				
		M3				
INSUMOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (1)						

EQUIPAMENTO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (2)						

MÃO DE OBRA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,01	13,04	52,28
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (3)						

SERVIÇOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00

ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME

Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4884 - Lj. 04, Candeias - Jaboatão dos Guararapes/PE
 CNPJ 18.833.214/0001-04 - I.MUN. 972.735-3 - E-mail: cpjustosa@engtecltda.com.br - Fone: 81.3093-3734

S						0,00
SUBTOTAL (4)						

ENCARGOS SOCIAIS						126,38
A - CUSTO DIRETO (1) + (2) + (3) + (4)						52,28
B - ADMINISTRAÇÃO E LUCROS (B.D.I.)						26,28%
C - CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS SERVIÇOS						

- Item 14.1 – Escavação manual de valas: o preço do serviço informado foi de R\$ 52,29 (código 93358):

ITEM:	14.1					
CÓDIGO:	93358					
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS: 01/03/2016						UNID. M3
MOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
					0,00	0,00
					0,00	0,00
SUBTOTAL (1)						

EQUIPAMENTO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (2)						

MÃO DE OBRA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,01	13,04	52,29
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (3)						

SERVIÇOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (4)						

ENCARGOS SOCIAIS						126,38
A - CUSTO DIRETO (1) + (2) + (3) + (4)						52,29
B - ADMINISTRAÇÃO E LUCROS (B.D.I.)						26,28%
C - CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS SERVIÇOS						

- Item 15.47 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (esgoto): o preço do serviço de escavação de valas informado foi de R\$ 51,60 (código 93358):

ITEM:	15.47	JULIO DOS SANTOS MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 718.57555-49 RG: 0249927116-ESP-GA					
CÓDIGO:	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE					
	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL			
SUMOS:	ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA		UN	1,00	20,00	20,00
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32		KG	0,80	0,36	0,29
	7258	TIJOLO CERAMICO MACIÇO *5 X 10 X 20* CM		UN	75,89	0,27	20,49
CNPJ: 06.391.310.0001-06							
II							0,00
							0,00
	SUBTOTAL (1)						0,00
EQUIPAMENTO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
							0,00
							0,00
							0,00
	SUBTOTAL (2)						0,00
MÃO DE OBRA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,90	15,90	30,21
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,65	13,04	21,52
							0,00
SUBTOTAL (3)						0,00	
SERVIÇOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014		M3	0,02	325,91	7,43
	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014		M3	0,02	235,90	3,89
	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016		M3	0,22	51,60	11,15
	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		M3	0,02	214,64	3,86
SUBTOTAL (4)							
ENCARGOS SOCIAIS							126,38
A - CUSTO DIRETO (1) + (2) + (3) + (4)							118,84
C - CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS SERVIÇOS							24,28%

- Item 15.48 – Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção (registro): o preço do serviço de escavação de valas informado foi de R\$ 51,60 (código 93358):

ITEM:	15.48	<small>JULIO DOS SANTOS MACNADO SÓCIO-ADMINISTRADOR CPF: 718.516.388-43 RG: 0248982116-8SP-MA</small>				
CÓDIGO:	74104/1					
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO					UNID.	
					UN	
INSUMOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	6087	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CK INSPECAO/FOSSA SEPTICA	UN	1,00	20,00	20,00
	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,80	0,36	0,29
	7258	TUOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	UN	75,89	0,27	20,49
					0,00	
SUBTOTAL (1)						0,00
EQUIPAMENTO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
SUBTOTAL (2)						0,00
MÃO DE OBRA	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	15,90	31,80
	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,83	13,04	23,80
						0,00
					0,00	
SUBTOTAL (3)						0,00
SERVIÇOS	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT.	TOTAL
	87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	M3	0,02	325,91	7,43
	88630	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2014	M3	0,02		
	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,22	51,60	11,15
94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,02	214,64	3,86	
SUBTOTAL (4)						
ENCARGOS SOCIAIS						126,38
A - CUSTO DIRETO (1) + (2) + (3) + (4)						179,82
C - CUSTO UNITÁRIO TOTAL DOS SERVIÇOS						179,82

Engtec Construções e Serviços Ltda

Handwritten signature

ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME

Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 4884 - Lj. 04, Candeias - Jaboatão dos Guararapes/PE
 CNPJ 18.833.214/0001-04 - I.MUN. 972.735-3 - E-mail: cplustosa@engtecltda.com.br - Fone: 81.3093-3734

Conclui-se, então, que o serviço de escavação de valas (código 93358) possui valores divergentes, ora de R\$52,28, ora de R\$51,60, o que caracteriza irregularidade e vício de proposta

b) A licitante supracitada apresentou divergências das informações prestadas na Composição do BDI, descumprindo o Item 8.1.5, 8.1.5.1, 8.1.5.5 e 8.1.5.6, combinado com o 10.12.4, conforme abaixo descritos:

- Conforme o Art. 1º da Lei nº 13.161, de 31 de agosto de 2015, anteriormente descrita, verificamos que para as empresas optantes por contribuir através da alíquota do CPRB, deverá contribuir com 4,5% do valor da Receita Bruta.

Em desacordo com a referida Lei, a empresa Goitá Construções e Serviços Ltda utilizou a alíquota de 2,0%.

- Com base no faturamento anual bruto da empresa Goitá Construções e Serviços Ltda, conforme informado no Balanço Patrimonial anexo a Documentação de Habilitação, que foi de R\$ 1.464.109,22 (hum milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), observou-se que as alíquotas informadas na composição do BDI estão em desacordo com a legislação tributária vigente para as empresas enquadradas com ME/EPP do Simples Nacional. Onde a correta tributação, conforme Anexo IV da Lei Complementar 123/2006 do Simples Nacional, seria as abaixo relacionadas:

ISS: 4,61%

PIS: 0,37%

COFINS: 2,19%

c) Quanto aos Encargos Sociais, as empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, Incra, Salário Educação), conforme dispões o art. 13, § 3º, da Lei Complementar 123/2006, mas na composição apresentada pela empresa foi apresentado valores para os Encargos Sociais Básico tais como INCRA,

SALÁRIO EDUCAÇÃO E SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, os quais deveriam estar zerados, e o INSS, também, teria que ser zerado pois, na Composição do BDI, a empresa opta pela tributação pelo CPRB.

IV – DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, esta RECORRENTE requer que a ilustre Comissão se digne à:

a) Dar conhecimento ao presente recurso, dada a sua tempestividade;

b) Com base nos argumento expostos, a ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME, não concorda com a HABILITAÇÃO das empresas CONSTRUTOTA MVC LTDA, CCL CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA, AB ENGENHARIA LTDA, BLOKO ENGENHARIA LTDA e GOITÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, por terem apresentador erros, irregularidades e vícios que maculam as propostas apresentadas e ferem a isonomia entre as licitantes perante o processo licitatório;

c) Dar PROVIMENTO ao presente recurso, REFORMULANDO o ato que HABILITOU as empresas citadas no item anterior e decidindo pela sua INABILITAÇÃO no presente certame. Ou, caso mantenha sua decisão, dar conhecimento do presente recurso à Autoridade Superior, que decidirá, nos termos do Art. 109, da Lei de Licitações.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Recife, 23 de junho de 2017.


ENGTEC ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA.-ME
CÁSSIO PEREIRA LUSTOSA
ENG. ELETRICISTA
CPF: 030.704.264-25
FONE: (81) 9-9225-0971